

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno

- La calle de acceso es llana, con aceras amplias y despejadas de obstáculos.

Acceso principal

- La entrada principal es accesible.
- Hay cinco escalones con rampa alternativa de **450 cm** de longitud y **4%** de pendiente.
- La puerta de entrada es doble. La primera es acristalada alternando con madera, de apertura manual y deja un hueco de paso de **77 cm**. La segunda es de doble hoja, totalmente acristalada, de apertura manual y con hueco de paso de **77 cm** en cada hoja.

Recepción, hall y pasillos

- El mostrador de atención al público tiene una altura de **113 cm**.
- Los pasillos tienen una anchura de **140 cm** y permiten inscribir circunferencias de **150 cm**.
- El suelo no es deslizante.
- El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye obstáculo.

Aseo adaptado en zona común

- Situado en planta baja. El itinerario es accesible.
- Cuenta con un aseo adaptado de señoras y otro de caballeros.
- La puerta de acceso deja un hueco de paso de **77 cm**. En el interior se puede inscribir una circunferencia de **115 cm** en el de señoras y de **110 cm** en el de caballeros. En el interior de las cabinas se puede inscribir circunferencia de **160 cm** en el de señoras y de **150 cm** en el de caballeros.
- El asiento del inodoro está situado a una altura de **40 cm** y el mecanismo de descarga está a **74 cm**.
- El aseo de señoras tiene un espacio de acceso de **160 cm** por el lado derecho y de **115 cm** por el frente.
- El aseo de caballeros tiene un espacio de acceso de **130 cm** por el lado izquierdo y de **110 cm** por el frente.
- Hay dos barras abatibles situadas a una altura de **76 cm** y separadas entre sí **76 cm**.
- El espacio libre inferior del lavabo es de **60 cm** y el fondo es de **20 cm**. La grifería es monomando.
- Los accesorios del baño están a una altura de **107 cm**. El espejo es inclinable y el borde inferior está a **107 cm**.

Ascensor

- Existen dos ascensores de similares características.

- Comunican la recepción con las plantas de habitaciones, la sala de desayunos y el garaje.
- La puerta de la cabina deja un hueco de paso de **80 cm**.
- Las dimensiones interiores son de **106 cm** de ancho y **139 cm** de fondo y tiene pasamanos situado a **92 cm** de altura.

Habitación adaptada (nº 101 y 116)

- Número de habitaciones adaptadas: 2
- Situadas en planta baja con itinerario accesible.
- La puerta deja un hueco de paso de **77 cm** y en el interior se puede inscribir una circunferencia de **150 cm**.
- La cama tiene una altura de **54 cm**. Por el lado derecho hay un espacio de acceso de **160 cm**.
- El mecanismo de control ambiental está a **147 cm** de altura.
- El perchero está situado a una altura de **178 cm**.

Aseo en habitación

- La puerta deja un hueco de paso de **77 cm** y en el interior se puede inscribir una circunferencia de **160 cm**.
- El asiento del inodoro está a una altura de **42 cm** y el mecanismo de descarga a **74 cm**.
- Tiene un espacio de acceso de **125 cm** por el lado derecho y de **150 cm** por el frente.
- Hay dos barras abatibles situadas a una altura de **75 cm** y separadas entre sí **71 cm**.
- El espacio libre inferior del lavabo es de **66 cm** y el fondo de **20 cm**. La grifería es monomando.
- Los accesorios del baño se encuentran a una altura de **110 cm** y el espejo es inclinable y está situado a una altura de **110 cm**.
- El suelo de la ducha es antideslizante y continuo con el pavimento. El espacio de acceso frontal a la ducha es de **120 cm**.
- Hay una barra de apoyo horizontal situada a **92 cm** de altura y una vertical situada a **93 cm**.
- Dispone de silla de ducha.
- La grifería es monomando y está situada en pared accesible a una altura de **113 cm**.

Sala de desayunos

- Situada en la planta con itinerario accesible. Es necesario el uso de ascensor.
- La puerta de acceso deja un hueco de paso de **130 cm**.
- Las mesas tienen una altura de **75 cm**, un espacio libre inferior de **73 cm**, un ancho de **100 cm** y un fondo de **100 cm**. La mesa donde se dispone el desayuno está a una altura de **75 cm**.
- La barra de autoservicio para los desayunos está situada a una altura de **75 cm**.

Aparcamiento

- Situado en planta con itinerario accesible. Es necesario el uso de ascensor.
- No dispone de plazas reservadas de aparcamiento.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal

- La entrada principal es accesible.
- Hay cinco escalones con rampa alternativa de **450 cm** de longitud y **4%** de pendiente.
- La puerta de entrada es doble. La primera es acristalada alternando con madera, de apertura manual y deja un hueco de paso de **77 cm**. La segunda es de doble hoja, totalmente acristalada, de apertura manual y con hueco de paso de **77 cm** en cada hoja.
- En ambos casos, están señalizadas con el logotipo del establecimiento.

Hall y zonas comunes

- El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.
- La iluminación es homogénea.

Señalética

- Hay un patrón homogéneo en la señalética.
- Los carteles están colocados a una altura de **174-220 cm**.
- Las letras y símbolos miden **>4 cm** y presentan contraste cromático con el fondo.
- La señalética no está transcrita al braille ni está en altorrelieve.

Escalera principal

- Los escalones son homogéneos. Tienen bocel y disponen de tabica. No están señalizados táctil ni visualmente.
- El pasamanos es continuo en todo su recorrido y está situado a **100 cm** de altura.

Ascensor

- Las puertas tienen sistema de apertura antiaprisionamiento.
- La botonera está en braille y en altorrelieve.
- No ofrece información sonora de parada.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Recepción

- Las puertas son acristaladas.

- No dispone de paneles informativos.
- El personal no tiene conocimiento de lengua de signos.
- En recepción disponen de fax para el uso de los clientes que lo soliciten.

Habitación

- Existe la posibilidad de conexión a internet.
- Disponen de información escrita de los servicios que presta el establecimiento.
- La televisión tiene decodificador de teletexto pero no permite la comunicación con recepción. No ofrece servicio de despertador luminoso.
- La puerta del baño no permite la comunicación con el exterior.

Aseos comunes

- Las puertas no tienen sistema de información visual de ocupado/libre.
- Las puertas no tienen banda libre inferior que permita la comunicación con el exterior.

Ascensor

- Existe información visual en el interior, pero no en el exterior de la cabina.
- No tiene dispositivo de emergencia con señal luminosa.

Sistemas de emergencia

- No hay sistema de emergencia visual.