

## ACCESIBILIDAD FÍSICA

### Entorno

- La calle es llana, con pavimento adoquinado.
- La acera está al mismo nivel que la calzada.

### Acceso principal

- La entrada principal es accesible, no hay escalones, desniveles o huecos que dificulten el paso.
- La puerta es automática y deja un hueco de paso de **84 cm**.

### Recepción, hall y pasillos

- El mostrador de atención al público tiene una altura de **112 cm**.
- Los pasillos tienen una anchura **>120 cm** de ancho.
- El suelo no es deslizante.
- El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye obstáculo.

### Aseo adaptado en zona común

- Situado en planta baja junto a recepción. El itinerario es accesible.
- Hay una cabina adaptada para ambos sexos.
- La puerta deja un hueco de paso de **79 cm**.
- En el interior se puede inscribir una circunferencia de **150 cm**.
- La altura del asiento del inodoro es de **40 cm** y el mecanismo de descarga está a **77 cm**.
- Se accede por el lado derecho por un espacio libre de **100 cm**.
- Hay una barra abatible en el lado derecho y una fija en el lado izquierdo situadas a una altura de **79 cm** y separadas entre sí **68 cm**.
- El espacio libre inferior del lavabo es de **77 cm** y el fondo es de **42 cm**. La grifería es monomando.
- El espejo está inclinado y el borde inferior se encuentra a una altura de **117 cm**.

### Ascensor

- La puerta de la cabina deja un hueco de paso de **80 cm**.
- Las dimensiones interiores son de **109 cm** de ancho y **146 cm** de fondo.
- Dispone de pasamanos a una altura de **92 cm**.

### Habitación adaptada (nº 201)

- Número de habitaciones adaptadas: 1.
- Situada en planta accesible. Es necesario el uso del ascensor.
- La puerta deja un hueco de paso de **77 cm** y en el interior se puede inscribir una circunferencia de **150 cm**.



- Hay dos camas que tienen una altura de **53 cm**. El acceso a ambas camas se realiza por el frente, por un espacio de **120 cm** y por el centro por un espacio de **59 cm**. A una de ellas se accede también por el lado derecho, por un espacio de **105 cm**.
- El perchero del armario está a **170 cm** de altura.

#### Aseo en habitación

- La puerta abre hacia el exterior, deja un hueco de paso de **79 cm** y en el interior se puede inscribir una circunferencia de **150 cm**.
- El asiento del inodoro está situado a una altura de **41 cm** y el mecanismo de descarga a **71 cm**. Se accede por el lado izquierdo con un espacio libre de **80 cm** y frontalmente con un espacio de **80 cm**.
- Hay una barra de apoyo abatible en el lado izquierdo y una fija al lado derecho situadas a una altura de **79 cm** y **86 cm** respectivamente y separadas entre sí **69 cm**.
- El espacio libre inferior del lavabo es de **78 cm** y el fondo de **57 cm**. La grifería es monomando.
- Los accesorios del baño se encuentran a una altura entre **83** y **90 cm**. El espejo está inclinado y el borde inferior está a **110 cm**.
- El suelo de la ducha es antideslizante y continuo con el pavimento
- Dispone de un asiento abatible anclado a la pared. Mide **40 cm** de ancho y está a una altura de **46 cm**. El espacio de acceso es de **100 cm** por el frente y de **140 cm** por el lado izquierdo.
- Tiene una barra de apoyo horizontal situada a **79 cm** de altura.
- La grifería es monomando y está situada en pared accesible a **110 cm** de altura.

#### **Sala de desayunos**

- Está situada en la planta baja junto a la recepción. El itinerario es accesible.
- La puerta deja un hueco de paso de **86 cm**.
- Las mesas tienen una altura de **75 cm**, un espacio libre inferior de **65 cm**, un ancho de **97 cm** y un fondo de **80 cm**.
- La barra de autoservicio para los desayunos está situada a una altura de **75 cm**.

#### **Salón/cafetería**

- Está situado en la planta baja junto a la recepción. El itinerario es accesible.
- Las mesas tienen una altura de **71 cm**, un espacio libre inferior de **67 cm** y un ancho de **42 cm**.
- La barra de la cafetería está a una altura de **105 cm**.

#### Aparcamiento

- Hay una plaza pública de aparcamiento reservado para personas con movilidad reducida y señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad próxima al hotel.

## ACCESIBILIDAD VISUAL

### Acceso principal

- La puerta es de apertura automática, es acristalada y no tiene señalización.
- No hay escalones o desniveles que dificulten el paso.

### Hall y zonas comunes

- El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.
- La iluminación no es homogénea.

### Señalética

- Existen carteles informativos de cada una de las estancias y permiten aproximarse para su lectura.
- El patrón de la señalética es homogéneo.
- Los carteles están colocados a una altura entre **150 y 170 cm.**
- Las letras y símbolos miden **>4 cm.**
- La señalética no está en braille ni en altorrelieve.

### Escalera principal

- Existen distintos tramos de escaleras con las mismas características.
- Los escalones son homogéneos, sin bocel, con tabica y con zócalo de protección. El borde no está señalizado táctil ni visualmente.
- La barandilla presenta contraste cromático y es continua en todo su recorrido.
- Las zonas de embarque y desembarque no están señalizadas mediante franja de color contrastado.
- La iluminación es suficiente pero no es homogénea.

### Ascensor

- Las puertas tienen sistema de apertura antiaprisionamiento.
- La botonera está en braille y en altorrelieve.
- Ofrece información sonora de parada en planta.
- Hay franja de señalización visual que indica el acceso a la cabina.

## ACCESIBILIDAD AUDITIVA

### Recepción

- La puerta es totalmente acristalada.
- Dispone de paneles informativos.
- El personal no tiene conocimiento de lengua de signos.
- En recepción disponen de fax para el uso de los clientes que lo soliciten.

### Habitación

- Existe la posibilidad de conexión a internet vía wifi.
- Dispone de información escrita de los servicios prestados.
- Hay enchufes junto a la cama.
- La televisión tiene decodificador de teletexto pero no permite la comunicación con recepción ni ofrece servicio de despertador luminoso.
- Las puertas de la habitación y la del baño no permiten la comunicación visual con el exterior.

### Aseos comunes

- Las puertas no tienen sistema de información visual de ocupado/libre.
- Las puertas no tienen banda libre inferior que permita la comunicación con el exterior.

### Ascensor

- Existe información visual en el interior y en el exterior de la cabina.
- No tiene dispositivo de emergencia con señal luminosa.

### Sistemas de emergencia

- No hay sistema de emergencia visual.