



ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno

- La calle de acceso está en cuesta, con aceras amplias y despejadas de obstáculos.

Acceso principal

- La entrada principal es accesible.
- Hay un escalón con rampa alternativa de **114 cm** de longitud y **6,9%** de pendiente.
- La puerta es acristalada, automática y deja un hueco de paso de **110 cm**. Está señalizada con el logotipo del establecimiento.

Recepción, hall y pasillos

- El mostrador de atención al público tiene una altura de **112 cm**.
- Los pasillos tienen una anchura de **140 cm** y permiten inscribir circunferencias de **150 cm**.
- El suelo no es deslizante.
- El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye obstáculo.

Aseo adaptado en zona común

- Situado en planta baja. El itinerario es accesible.
- La puerta de acceso deja un hueco de paso de **82 cm**. En el interior se puede inscribir una circunferencia de **150 cm**.
- El asiento del inodoro está situado a una altura de **40 cm** y el mecanismo de descarga está a **77 cm**.
- Tiene un espacio de acceso de **100 cm** por el lado izquierdo y de **120 cm** por el frente.
- Hay una barra abatible en el lado izquierdo y una fija en el derecho, situadas a una altura de **74 cm** y separadas entre sí **80 cm**.
- El espacio libre inferior del lavabo es de **78 cm** y el fondo es de **30 cm**. La grifería es monomando.
- Los accesorios del baño están a una altura de **108 - 135 cm** y el borde inferior del espejo está a **100 cm**.

Ascensor

- Comunica la recepción con las plantas de habitaciones y con la cafetería.
- La puerta de la cabina deja un hueco de paso de **80 cm**.
- Las dimensiones interiores son de 90 cm de ancho y **115 cm** de fondo y tiene pasamanos situado a **90 cm** de altura.

Habitación adaptada (nº 105)



- Número de habitaciones adaptadas: 1.
- Situada en planta con itinerario accesible.
- La puerta deja un hueco de paso de **90 cm** y en el interior se puede inscribir una circunferencia de **130 cm**.
- La cama tiene una altura de **53 cm**. Por el lado derecho hay un espacio de acceso de **150 cm**.
- El mecanismo de control ambiental funciona con mando a distancia.
- El perchero del armario es abatible.

Aseo en habitación

- La puerta deja un hueco de paso de **76 cm** y en el interior se puede inscribir una circunferencia de **120 cm**.
- El asiento del inodoro está a una altura de **40 cm** y el mecanismo de descarga a **75 cm**. Cuenta con un alza supletorio.
- Tiene un espacio de acceso de 80 cm por el lado izquierdo.
- Hay dos barras abatibles situadas a una altura de **74 cm** y separadas entre sí 80 cm.
- El espacio libre inferior del lavabo es de **77 cm** y el fondo de **30 cm**. La grifería es monomando.
- Los accesorios del baño se encuentran a una altura de **112 - 130 cm** y el borde inferior del espejo a **100 cm**.
- El suelo de la ducha es antideslizante y continuo con el pavimento. El espacio de acceso al recinto de la ducha es de **80 cm**.
- Dispone de silla de ducha.
- La grifería es monomando y está situada en pared accesible a una altura de **110 cm**.

Cafetería

- Situada en la planta alta. Es necesario el uso de ascensor.
- Se accede por hueco de paso de **110 cm**.
- Las mesas tienen una altura de **77 cm**, un espacio libre inferior de **69 cm**, un ancho de **109 cm** y un fondo de **80 cm**. La barra está una altura de **114 cm**.

Sala de reuniones

- Hay una sala de reuniones situada junto a la recepción.
- La puerta deja un hueco de paso de **110 cm**.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal

- La puerta principal es acristalada, automática y está señalizada con el logotipo del establecimiento.
- Hay un escalón de piedra con rampa alternativa de **114 cm** de longitud y **6,9%** de pendiente.

Hall y zonas comunes

- El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.
- La iluminación es homogénea.

Señalética

- No están señalizadas las dependencias del establecimiento.

Escalera principal

- Los escalones son homogéneos y disponen de tabica. No están señalizados táctil ni visualmente.

Ascensor

- Las puertas tienen sistema de apertura antiaprisionamiento.
- La botonera está en braille y en altorrelieve.
- Ofrece información sonora de parada en planta en el interior de la cabina.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Recepción

- La puerta es totalmente acristalada.
- No hay carteles informativos.
- Parte del personal tiene conocimiento de lengua de signos.
- En recepción disponen de fax para el uso de los clientes que lo soliciten.

Habitación

- Existe la posibilidad de conexión a internet.
- Disponen de información escrita de los servicios que presta el establecimiento.
- La televisión tiene decodificador de teletexto pero no permite la comunicación con recepción. No ofrece servicio de despertador luminoso.
- Las puertas de la habitación y la del baño no permiten la comunicación visual con el exterior.

Aseos comunes

- Las puertas no tienen sistema de información visual de ocupado/libre.
- Las puertas no tienen banda libre inferior que permita la comunicación con el exterior.

Ascensor

- Existe información visual en el interior, pero no en el exterior de la cabina.



- No tiene dispositivo de emergencia con señal luminosa.

Sistemas de emergencia

- No hay sistema de emergencia visual.

