

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno

- Amplio recinto privado, llano y despejado de obstáculos.

Acceso principal

- La entrada principal es accesible.
- La puerta principal es giratoria y dispone de un mecanismo que anula el giro. Deja un hueco de paso de **120 cm**.
- Junto a esta puerta existe una entrada alternativa de apertura manual desde el interior que deja un hueco de paso de **158 cm**.

Recepción, hall y pasillos

- El mostrador de atención al público tiene una altura de **115 cm**.
- Los pasillos tienen una anchura que varía entre **165 y 200 cm** y permiten inscribir una circunferencia de **200 cm**.
- El suelo no es deslizante.
- El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye obstáculo.

Aseo adaptado en zona común

- Situado en planta baja. El itinerario es accesible.
- La puerta de acceso deja un hueco de paso de **100 cm**. En el interior se puede inscribir una circunferencia de **170 cm**.
- El asiento del inodoro está situado a una altura de 40 cm y el mecanismo de descarga está a **79 cm**.
- Tiene un espacio de acceso de **150 cm** por el frente.
- Hay una barra abatible en el lado izquierdo situada a una altura de **78 cm**.
- El espacio libre inferior del lavabo es de **72 cm** y el fondo es de **39 cm**. La grifería es monomando.
- Los accesorios del baño están a una altura de 80 cm y el borde inferior del espejo está a **80 cm**.

Ascensor

- Existen dos ascensores con las mismas características.
- Comunican la recepción con las plantas de habitaciones, el gimnasio, el spa y el garaje.
- La puerta de la cabina deja un hueco de paso de **79 cm**.
- Las dimensiones interiores son de **105 cm** de ancho y **123 cm** de fondo. Disponen de pasamanos situado a **90 cm** de altura.

Habitación adaptada (nº 105 y 107)

- Número de habitaciones adaptadas: 2.

- Situadas en planta con itinerario accesible. Es necesario el uso del ascensor.
- La puerta deja un hueco de paso de **77 cm** y en el interior se puede inscribir una circunferencia de 150 cm.
- La cama tiene una altura de **56 cm**. Por el frente hay un espacio de acceso de **180 cm** y por el lado izquierdo el espacio de acceso es de **75 cm**.
- El mecanismo de control ambiental está a **145 cm** de altura.
- El perchero del armario a una altura de **176 cm**.

Aseo en habitación

- La puerta deja un hueco de paso de **77 cm** y en el interior se puede inscribir una circunferencia de **140 cm**.
- El asiento del inodoro está a una altura de **39 cm** y el mecanismo de descarga a **78 cm**.
- Tiene un espacio de acceso frontal de **130 cm**.
- Hay de una barra abatible situada en el lado izquierdo a **80 cm** de altura.
- El espacio libre inferior del lavabo es de **68 cm** y el fondo de **30 cm**. La grifería es monomando.
- Los accesorios del baño se encuentran a una altura entre **85 y 130 cm** y el borde inferior del espejo a **97 cm**.
- El suelo de la ducha es antideslizante y continuo con el pavimento.
- El acceso a la misma se realiza por el frente por un espacio de **98 cm**.
- Hay una barra de apoyo horizontal situada a **72 cm** de altura y vertical situada a **70-130 cm**.
- La grifería es monomando y está situada en pared accesible a **120 cm** de altura.
- El borde superior de la bañera está a **46 cm** y el espacio de transferencia es de **90x120 cm**. El grifo está a **60 cm** de altura.

Cafetería

- Situada en la planta baja. El itinerario es accesible.
- Se accede por puerta de **77 cm** de hueco libre de paso.
- Las mesas tienen una altura de **74 cm**, un espacio libre inferior de **72 cm**, un ancho de **72 cm** y un fondo de **34 cm**. La barra está una altura de **112 cm**.

Sala de desayunos

- Situada en la planta baja. El itinerario es accesible.
- La puerta es de doble hoja y cada hoja deja un hueco de paso de **78 cm**.
- Las mesas tienen una altura de **72 cm**, un espacio libre inferior de **70 cm**, un ancho de **100 cm** y un fondo de **180 cm**.

Salas de reuniones y banquetes

- Hay tres salas de reuniones a las que se accede por itinerario accesible.
- La puerta es de doble hoja y cada hoja deja un hueco de paso de **78 cm**.
- Las mesas tienen una altura de **72 cm**, un espacio libre inferior de **70 cm**, un ancho de **100 cm** y un fondo de **180 cm**.

Sala de informática

- Situada en planta baja. El itinerario es accesible.
- La puerta deja un hueco libre de paso de **85 cm**.
- Las mesas tienen una altura de **72 cm**, un espacio libre inferior de **72 cm**, un ancho de **100 cm** y un fondo de **60 cm**.

Auditorio

- Situado en planta baja. El itinerario es accesible.
- La puerta deja un hueco libre de paso de **78 cm**.

Piscina

- Situada en el exterior. El itinerario es accesible.
- No dispone de grúa para acceder al vaso.

Aparcamiento

- Situado en planta con itinerario accesible. Es necesario el uso de ascensor.
- El garaje interior no dispone de plazas reservadas de aparcamiento.
- En el aparcamiento exterior hay 2 plazas de aparcamiento reservado.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal

- Existen dos puertas de acceso. Una es giratoria. Otra, al lado de la primera, es de apertura manual desde el interior.
- Ambas son acristaladas y no disponen de señalización.
- No hay escalones o desniveles que dificulten el paso.

Hall y zonas comunes

- El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.
- La iluminación es homogénea.

Señalética

- Hay un patrón homogéneo en la señalética.
- Los carteles están colocados a una altura entre 163 y 230 cm.
- Las letras y símbolos son **> 4 cm** y presentan contraste cromático con el fondo.
- La señalética no está transcrita al braille ni está en altorrelieve.

Escalera principal

- Los escalones son homogéneos, no tienen bocel y disponen de tabica. No están señalizados táctil ni visualmente.

- La barandilla no es continua en todo su recorrido.
- El pasamanos está ubicado a **105 cm** de altura.

Ascensor

- Las puertas tienen sistema de apertura antiaprisionamiento.
- La botonera está en altorrelieve, pero no en braille.
- Ofrece información sonora de parada en planta.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Recepción

- Las puertas son totalmente acristaladas.
- Dispone de paneles informativos.
- El personal no tiene conocimiento de lengua de signos.
- En recepción disponen de fax para el uso de los clientes que lo soliciten.

Habitación

- Existe la posibilidad de conexión a Internet.
- Hay información escrita de los servicios que presta el establecimiento.
- La televisión tiene decodificador de teletexto pero no permite la comunicación con recepción ni ofrece servicio de despertador luminoso.
- La puerta del baño no permite la comunicación con el exterior.

Aseos comunes

- Las puertas no tienen sistema de información visual de ocupado/libre.
- Las puertas no tienen banda libre inferior que permita la comunicación con el exterior.

Ascensor

- Existe información visual en el interior y en el exterior de la cabina.
- Tiene dispositivo de emergencia con señal luminosa.

Sistemas de emergencia

- Hay sistema de emergencia visual.