

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno

- El edificio está ubicado en una calle llana, con aceras de losas de piedra.

Acceso principal

- El acceso principal se realiza mediante una rampa, de **840 cm** y **14%** de pendiente.
- En el itinerario de entrada existen tres puertas. Una de madera, siempre abierta, que deja un hueco de paso de **230 cm** y dos de cristal, con doble hoja, que dejan un hueco de paso de **95 cm** en cada hoja.

Deambulaci3n interior

- Las diferentes estancias del palacio se distribuyen en torno al patio central en dos pisos, comunicados por escalera monumental y otra escalera con ascensor alternativo.
- Los pasillos y zonas de paso tienen un ancho **>150 cm**.
- El pavimento es antideslizante, continuo y duro.
- El mobiliario est1 ubicado correctamente y no constituye obst1culo.

Sala de reuniones

- Situada en planta alta con itinerario accesible. Es necesario el uso del ascensor.
- La puerta de acceso deja un hueco libre de paso de **136 cm**.
- En el interior se permite la inscripci3n de giros de **150 cm**.
- La mesa de la sala de reuniones deja un hueco libre inferior de **70 cm**.

Salas de exposiciones

- Situadas en planta alta con itinerario accesible. Es necesario el uso del ascensor.
- El pavimento es antideslizante, continuo y duro.
- Todas las puertas de acceso a estas salas dejan un hueco de paso superior a **80 cm**. Algunas de estas puertas presentan desniveles salvados mediante rampa de pendiente pronunciada.

Aseos adaptados en zona común

- Situado en planta baja con itinerario accesible.
- Hay una cabina adaptada para ambos sexos.
- La puerta de acceso deja un hueco de paso de **81 cm**. En el interior se puede inscribir una circunferencia de **120 cm**.
- El asiento del inodoro está situado a una altura de **49 cm** y el mecanismo de descarga está a **112 cm**.
- Tiene un espacio de acceso frontal de **80 cm**. y por el lado derecho de **110 cm**.
- Hay una barra abatible y otra fija, situadas a una altura de **75 cm**.
- El espacio libre inferior del lavabo es de **70 cm** y el fondo es de **30 cm**. La grifería es monomando.
- Los accesorios del lavabo se encuentra a una altura de **100 cm**.

Ascensor

- Comunica las distintas plantas del edificio.
- La puerta de la cabina deja un hueco de paso de **75 cm**.
- Las dimensiones interiores son de **120 cm** de ancho y **132 cm** de fondo.
- Los botones exteriores e interiores de llamada se encuentran a una altura de **115 cm**.

Escalera

- Existen dos escaleras de uso principal que comunican las dos plantas del edificio.
- Una de las escaleras es la monumental, con pavimento de piedra, tabica y pasamanos que no continúa en la meseta.
- Otra de las escaleras está situada junto al ascensor, con pavimento de madera y sin tabica. El primer tramo de esta escalera dispone de plataforma salvaescaleras.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal

- El acceso principal se realiza mediante una rampa, de **840 cm** y **14%** de pendiente.
- En el itinerario de entrada existen tres puertas. Una de madera, siempre abierta, que deja un hueco de paso de **230 cm** y dos de cristal, con doble hoja, que dejan un hueco de paso de **95 cm** cada hoja.
- Las puertas de cristal están señalizadas con banda horizontal.

Deambulaci3n interior

- El mobiliario est1 ubicado correctamente y no constituye obst1culo.

- Las puertas de vidrio existentes están señalizadas con banda horizontal.

Señalética

- Existe señalética, con patrón constante, de las distintas dependencias del edificio.

Escaleras

Existen dos tipos de escaleras:

Las escaleras monumentales

- Los escalones son homogéneos. El borde no está señalizado táctil ni visualmente.
- El pasamanos no es continuo en todo su recorrido.
- Las zonas de embarque y desembarque no están señalizadas mediante franja de color contrastado.
- La barandilla no tiene zócalo de protección inferior.

Las escaleras auxiliares

- Los escalones son homogéneos, sin bocel y no disponen de tabica. El borde no está señalizado táctil ni visualmente.
- El pasamanos no es continuo en todo su recorrido.
- Las zonas de embarque y desembarque no están señalizadas mediante franja de color contrastado.
- La barandilla no tiene zócalo de protección inferior.

Ascensor

- Las puertas tienen sistema de apertura antiaprisionamiento.
- La botonera está en braille y en altorrelieve.
- No ofrece información sonora de parada en planta.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Accesibilidad general

- La puerta de acceso es de madera y se encuentra abierta durante el horario de visita. Detrás de la puerta principal existen otras dos puertas acristaladas.

Señalética

- Existe señalética con patrón constante de todas las estancias del edificio.

Aseos comunes

- Las puertas no tienen sistema de información visual de ocupado/libre.
- Las puertas no tienen banda libre inferior que permita la comunicación con el exterior.

Ascensor

- Dispone de información visual en el interior de la cabina
- No tiene dispositivo de emergencia con señal luminosa.

