

## ACCESIBILIDAD FÍSICA

### Entorno

- La calle está en cuesta con pavimento de canto rodado.
- Las aceras están enrasadas con el pavimento.

### Acceso principal

- La entrada principal es accesible. No hay escalones, desniveles o huecos que dificulten el paso.
- La puerta de entrada deja un hueco de paso de 86 cm. Es de doble hoja y de apertura manual.

### Recepción, hall y pasillos

- El mostrador de atención al público tiene una altura de 103 cm.
- Los pasillos tienen 120 cm de ancho y permiten inscribir circunferencias de 120 cm.
- El suelo no es deslizante.
- El mobiliario no constituye obstáculo.

### Ascensor

- El establecimiento no tiene ascensor.

### Habitación adaptada (nº 101)

- Número de habitaciones adaptadas: 1.
- Situada en planta baja, con itinerario accesible.
- La puerta deja un hueco de paso de **80 cm** de ancho y en el interior se puede inscribir una circunferencia de **190 cm**.
- La cama tiene una altura de **56 cm**. Por el lado izquierdo tiene un acceso de **89 cm**, por el derecho de **90 cm** y por el frente de **190 cm**.
- Los mecanismos de control ambiental y el tarjetero están a **101 cm** de altura.
- El picaporte de apertura de la ventana se sitúa a **135 cm** de altura.
- La barra del perchero del armario está situada a **120 cm** de altura.

### Aseo en habitación

- La puerta deja un hueco de paso de **79 cm** y en el interior se puede inscribir una circunferencia **>150 cm**.
- El inodoro está situado a una altura de **45 cm** y el mecanismo de descarga a **83 cm**. Se accede por el lado izquierdo con un espacio libre de **85 cm**.
- Hay dos barras de apoyo abatibles ancladas a la pared situadas a una altura de **77 cm**.

- El espacio libre inferior del lavabo es de **81 cm** y el fondo de **30 cm**. La grifería es monomando.
- Los accesorios del baño se encuentran a una altura de **82-120 cm** y el borde inferior del espejo a **93 cm**.
- El plato de ducha es antideslizante y presenta una ceja de **1,5 cm**.
- Dispone de una silla de ducha.
- Tiene una barra de soporte horizontal situada a **80 cm** de altura y una vertical situada a **90 cm**.
- La grifería es monomando y está situada en pared accesible.

### Cafetería

- Está comunicada con el hotel solamente por escalera.
- Se accede desde la calle por itinerario accesible, por puerta de fácil apertura manual que deja un hueco de paso de **89 cm**.
- Las mesas tienen una altura de **75 cm**, un espacio libre inferior de **71 cm**, un ancho de 90 cm y un fondo de **31 cm**, con una pata en el centro.
- Dispone de un aseo adaptado que coincide con el de señoras.
- La zona de paso a los mismos en algún punto mide **106 cm** y delante de la puerta se puede realizar un giro de **130 cm**.
- La puerta de acceso mide **78 cm**.
- En el interior se puede inscribir una circunferencia de **170 cm**.
- El acceso al inodoro se realiza por el lado derecho con un espacio libre de **95 cm**. Este dispone de una barra de apoyo abatible y una fija situadas a **75 cm** de altura. El asiento está situado a **45 cm** de altura.
- El espacio libre inferior del lavabo es de **77 cm** y el fondo de **45 cm**. El espejo está situado a **101 cm** de altura y los accesorios a **116 cm**.
- Sirven el desayuno en la habitación.

## **ACCESIBILIDAD VISUAL**

### Acceso principal

- La puerta alterna forja y cristal y su apertura es manual.
- No hay escalones o desniveles que dificulten el paso.

### Hall y zonas comunes

- El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.
- La iluminación es homogénea.

### Señalética

- Los carteles están colocados a una altura de **155 cm**.
- Las letras son **>4 cm** y no presentan contraste cromático con el fondo.
- La señalética no está transcrita al sistema braille ni tiene altorrelieve.

### Escalera principal

- Los escalones son homogéneos, tienen bocel y tabica. El borde no está señalizado táctil ni visualmente.
- El pasamanos presenta contraste cromático, está situado a **92 cm** de altura y es continuo en todo su recorrido.
- La barandilla es de cristal sin señalizar y, en algunos puntos, el zócalo inferior es **>10 cm**.
- Las zonas de embarque y desembarque no están señalizadas mediante franja de color contrastado.
- La iluminación es homogénea.

### Ascensor

- El establecimiento no tiene ascensor.

## **ACCESIBILIDAD AUDITIVA**

### Recepción

- La puerta alterna forja y cristal.
- El personal no tiene conocimiento de lengua de signos.
- Disponen de fax para el uso de los clientes que lo soliciten.

### Habitación

- Dispone de información escrita de los servicios prestados.
- Hay enchufes junto a la cama.
- La televisión tiene decodificador de teletexto pero no permite la comunicación con recepción.
- Las puertas de la habitación y del baño no permiten la comunicación visual con el exterior.

### Aseos comunes

- Las puertas tienen sistema de información visual de ocupado/libre.
- Las puertas no tienen banda libre inferior que permita la comunicación con el exterior.

### Ascensor

- El establecimiento no tiene ascensor.

### Sistemas de emergencia

- No hay sistema de emergencia visual.

