

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno

- La ermita está situada junto al río Adaja, para acceder a ella existen calles con pendiente pronunciada y pavimento adoquinado.
- La ermita está rodeada por un atrio cerrado y ajardinado, existe un pasillo de entrada pavimentado.

Acceso principal

- El acceso principal se realiza por la puerta sur. Habitualmente está media puerta abierta, por lo que no existen obstáculos en el acceso.

Distribución interior

- Los pasillos de las naves del templo son bastante amplios, entre 100 y 300 cm. Se producen estrechamientos para acceder a la zona de la cabecera, debido a los huecos de paso que dejan las rejas de los ábsides.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal

- El acceso principal se realiza por la puerta sur. Habitualmente está media puerta abierta, por lo que no existen obstáculos en el acceso.

Deambulación interior

- Los pasillos de las naves del templo son bastante amplios, entre 100 y 300 cm. Se producen estrechamientos para acceder a la zona de la cabecera, debido a los huecos de paso que dejan las rejas de los ábsides.

Señalética

- No existe señalética en el interior del templo.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Accesibilidad general

- El acceso al templo consta de dos puertas, siempre abiertas durante el horario de visita turística.

Señalética

- No existe señalética en el interior del templo.

